

TLM_lausunto_TORNIO_Pohjan Stadionin aidan uusiminen_13052026**Päätöksentekijä** Tornionlaakson museon johtaja Kallio-Seppä Titta**Valmistelija** rakennustutkija Ylimartimo Teija**TORNIO, POHJAN STADIONIN AIDAN UUSIMINEN**

Meri-Lapin ympäristöpalvelut / Tornion kaupungin rakennusvalvonta on pyytänyt Tornionlaakson museon lausuntoa Pohjan Stadionin aidan uusimisesta. Lausuntopyynnön liitteenä museolle on toimitettu selostus aidan uusimisesta, detajipiirros sekä asemapiirros (Tornion kaupunki, Tekniset palvelut/Tilapalvelut, 12.12.2025). Tornionlaakson museo vastaa toimialueensa rakennetun kulttuuriympäristön, maiseman sekä arkeologisen kulttuuriperinnön asiantuntija- ja viranomaistehtävistä.

Museo on lausunut 25.1.2024 Pohjan stadionin uudistustöistä (tekonurmen ja valaistuksen uudistamisesta) sekä huoltorakennuksen laajennuksesta 23.1.2026. Aiemmissä lausunnoissaan museo on tuonut esiin Pohjan Stadionin historiaa sekä sen kulttuurihistoriallisen arvon ja suojelutilanteen.

Lausuntopyynnön kohteena oleva aidan uusiminen

Aidan uusiminen liittyy aiemmin lausunnolla olleeseen huoltorakennuksen laajennukseen, jonka vuoksi aitaa joudutaan siirtämään. Aiemmasta lupahakemuksesta ei ilmennyt, että samalla, kun aitaa siirretään, myös sen tyyppiä muutetaan. Pohjan stadionin nykyinen panssariverkkoaita on tarkoitus uusia myöhemmin kokonaan metallisäleverkkoaidalla, mutta sen uusimisaikataulu ei ole vielä tiedossa.

Selostuksen ja asemapiirroksen mukaan huoltorakennuksen laajennuksen yhteydessä Stadionin aitaa siirretään Vapaudenkadun puoleisen portin pohjoispuolella lähemmäs katua noin 50 metrin matkalta. Talvella haetussa luvassa oli mukana aidan siirto ja uusiminen Vapaudenkadunpuolelta, mutta aitatyyppin vaihdosta ei ollut mainintaa. Detaljipiirroksen mukaan uusi aita olisi kaksi metriä korkea 2D kolmilanka-aita, jossa lankavahvuudet ovat vaakaan 8 mm ja pystyyn 6 mm. Aidan on tarkoitus olla sinkitty ja pulverimaalattu vaalean harmaaksi (RAL7040). Tolpat asennetaan noin metrin syvyisiin betoniperustuksiin.

Tornionlaakson museon kanta

Pohjan stadionin ympärille suunniteltu uusi aita näyttäisi vastavan korkeudeltaan ja väriykseltään nykyistä sinkittyä panssariverkkoaitaa. Suunniteltu uusi aitamalli on moderni ja yleisesti käytetty, mutta Tornionlaakson museon näkemyksen mukaan aidan verkkorakenteen muuttaminen nykyisestä salmiakkityyppisestä panssariverkosta suorakaiteen muotoiseksi muuttaa aidan luonnetta ja vaikuttaa alueen yleisilmeeseen. Nykyinen panssariverkkoaita on

Tornionlaakson museon johtaja13.05.2026§ 67/2026

stadionin rakentamisaikakauden mukainen ja museon käsityksen mukaan käytössä edelleen muun muassa Helsingin olympiastadionilla. Tornionlaakson museon näkemyksen mukaan aidan uusimisessa olisi hyvä pitäytyä alkuperäisessä aitatyypissä ja tutkia mahdollisuuksia uusia aita nykyistä vastaavalla panssariverkkoaidalla.

Kallio-Seppä Titta
Tornionlaakson museon johtaja

Jakelu

Meri-Lapin ympäristöpalvelut
Tornion kaupunki, Tilapalvelut
Museovirasto, Kulttuuriympäristön suojelu yksikkö
Lupa- ja valvontavirasto